



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 20445 FAUSTINO CHINCHAY BEAS

Nombre de Localidad: AUCALLAMA

Fecha: 07/04/2026 - 07/04/2026

Dirección: NV

ID site: 355717

CRQ: CRQ000000046561

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)

Mapa



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	07/04/2026
Nombre de la localidad:	GRAMADALES
ID:	355717
Nombre de autoridad local:	RUBIA ALVARO TALENTE
Nombre responsable de mantenimiento:	PAOLO ALIAS SANJAYAN
Energía AC-DC-BA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batallas	N/A
SPAT	N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en gabinetes	Estado
Equipos RRU, Router o ATU	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Redundante	N/A
Conectores	N/A
Antenas	N/A
UVOL cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tejadera	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Chapa cerrada - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Iluminación de agua	N/A
Estado de Muro/palo/ Torre	N/A
Autoapoyado/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

Formado por: Rubia Alvaro Talente
Nombre: Rubia Alvaro Talente
Cargo: 46634634
07/04/2026
11°35'31.638"S 77°11'0.084"W
355717

N/A