



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 07/04/2026 - 07/04/2026
Direccion: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000046216


FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)

Mapa



Dirección
Baños de Boza 15125, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud S 11°35'31.24788" Fecha 7/4/2026 13:45
Longitud W 77°11'0.28788" Altitud 119 yd a.s.l
Distancia 7 yd



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 07-04-2026	
Nombre de la localidad: GRAMADALES	
ID: LI4436	
Nombre de autoridad local: PREG. MARIA SANCHEZ	
Nombre responsable de mantenimiento:	
Energía AL-DC-AC	Estado
Linea Electrica	OK
Volante de	OK
Reconfiguración	OK
Volante de Baterías	OK
Tableros de Distribución	OK
Arm. Acústico/sonido	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conmutadores electrónicos	OK
Conectores y terminales	OK
Lineas	OK
Luz de Batiraje	OK
SEAL	OK
Sistema de Puente a Tierra	OK
Almacenamiento de Datos	OK
Equipos BMS, Router o Modem	OK
Tránsito electrónico	OK
Cables	OK
Almacenamiento	OK
Sistema de Almacenamiento	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Cilindro Extintor	OK
Alarma	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Otros cables - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Conectores	OK
Estado de Muebles/Torne	OK
Antenas de Torre Ventada	OK
Cable de solda	OK
Luminaria general de sala	OK

Form. Claró
Nombre: Villanueva T...
Cargo: Asesor
42058905
07/04/2026
11°35'20.245"S 77°10'47.896"W
LI4436 GRAMADALES

