



REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: GRAMADALES
Nombre de Localidad: AUCALLAMA
Fecha: 07/04/2026 - 08/04/2026
Dirección: CP GRAMADALES
ID site: LI4436
CRQ: CRQ000000046216

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°35'22.269"S 77°10'49.033"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.232"S 77°10'48.962"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.293"S 77°10'48.974"W LI4436 GRAMADALES
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°35'22.375"S 77°10'49.263"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.338"S 77°10'49.193"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.443"S 77°10'49.202"W LI4436 GRAMADALES
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°35'22.371"S 77°10'49.243"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.484"S 77°10'49.203"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.239"S 77°10'49.958"W LI4436 GRAMADALES
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°35'22.379"S 77°10'49.033"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'21.283"S 77°10'49.317"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.581"S 77°10'49.151"W LI4436 GRAMADALES
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 07/04/2026 11°35'22.336"S 77°10'49.181"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.453"S 77°10'49.256"W LI4436 GRAMADALES	 07/04/2026 11°35'22.444"S 77°10'49.253"W LI4436 GRAMADALES

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1




FOTO 2




FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3

