



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior


Nombre de la Estacion: NUEVO IMPERIAL PUEBLO
Nombre de Localidad: NUEVO IMPERIAL
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: AH 7 DE AGOSTO MZ J LT 4
ID site: LI1076
CRQ: CRQ000000052891

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
13°4'28.699"S 76°18'42.609"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



16/04/2026
13°4'29.048"S 76°18'42.453"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



16/04/2026
13°4'29.032"S 76°18'42.43"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



16/04/2026
13°4'29.063"S 76°18'42.565"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



16/04/2026
13°4'28.983"S 76°18'42.594"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



16/04/2026
13°4'28.948"S 76°18'42.589"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



16/04/2026
13°4'28.967"S 76°18'42.517"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



16/04/2026
13°4'29.057"S 76°18'42.612"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DURANTE



16/04/2026
13°4'29.059"S 76°18'42.589"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO

DESPUES



16/04/2026
13°4'28.967"S 76°18'42.517"W
LI1076 NUEVO IMPERIAL PUEBLO



CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General