




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: PAMPA_DE_ANIMAS
Nombre de Localidad: SANTA MARIA
Fecha: 16/04/2026 - 16/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO PAMPA DE ANIMAS
ID site: LI5374
CRQ: CRQ000000053490

Sticker Año mantenimiento



16/04/2026
11°7'2.478"S 77°32'43.494"W
LI5374 PAMPA DE ANIMAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 16/04/2026 11°7'2.544"S 77°32'43.39"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°5'25.822"S 77°34'30.06"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°6'22.51"S 77°32'44.534"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 16/04/2026 11°7'2.544"S 77°32'43.39"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°6'41.766"S 77°38'24.291"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°7'2.544"S 77°32'43.39"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 16/04/2026 11°7'11.686"S 77°32'18.241"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°7'11.686"S 77°32'18.245"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°7'25.335"S 77°32'12.365"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 16/04/2026 11°7'2.55"S 77°32'45.346"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°5'31.956"S 77°32'28.837"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS	 16/04/2026 11°6'41.766"S 77°38'24.291"W LI5374 PAMPA DE ANIMAS

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general