



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: CARAL
Nombre de Localidad: SUPE
Fecha: 17/04/2026 - 17/04/2026
Dirección: PREDIO RURAL CARAL BAJO - EL PORVENIR (CODIGO CATASTRAL 1417
ID site: LI2872
CRQ: CRQ000000054210

Sticker Año mantenimiento



17/04/2026
10°53'9.372"S 77°30'37.8"W
LI2872 CARAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES





BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'9.126"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.15"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'8.994"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'8.964"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'8.994"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'8.934"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'9.066"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.114"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.114"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'9.102"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.12"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.108"S 77°30'37.958"W 112872 CARAL

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'8.958"S 77°30'38.04"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'8.958"S 77°30'38.13"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.264"S 77°30'38.076"W L12872 CARAL
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'8.855"S 77°30'38.04"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.18"S 77°30'38.052"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.126"S 77°30'38.1"W L12872 CARAL
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'8.928"S 77°30'37.818"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.036"S 77°30'37.828"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.028"S 77°30'37.86"W L12872 CARAL
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
 17/04/2026 10°53'9.138"S 77°30'37.89"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.054"S 77°30'37.921"W L12872 CARAL	 17/04/2026 10°53'9.204"S 77°30'37.814"W L12872 CARAL

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general