




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: LA_MERCED_SAYAN
Nombre de Localidad: SAYAN
Fecha: 17/04/2026 - 17/04/2026
Dirección: MZ E - AH LA MERCED SAYAN HUAURA LIMA
ID site: LI1562
CRQ: CRQ00000054211

Sticker Año mantenimiento



17/04/2026
11°13'13.896"S 77°18'41.412"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



17/04/2026
11°13'13.896"S 77°18'41.364"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

DURANTE



17/04/2026
11°13'13.896"S 77°18'41.364"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

DESPUES



17/04/2026
11°13'13.644"S 77°18'41.13"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



17/04/2026
11°13'13.896"S 77°18'41.364"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

DURANTE



17/04/2026
11°13'13.896"S 77°18'41.364"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN


DESPUES



17/04/2026
11°13'13.642"S 77°18'41.28"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




17/04/2026
11°13'13.662"S 77°18'41.658"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

DURANTE



17/04/2026
11°13'13.53"S 77°18'41.778"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

DESPUES



17/04/2026
11°13'13.602"S 77°18'41.712"W
LI1562 LA MERCED DE SAYAN

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos