



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CALLAHUANCA
Nombre de Localidad: CALLAHUANCA
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Direccion: CP CALLAHUANCA
ID site: LI5169
CRQ: CRQ000000054306

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4 Foto tomada del NOC





FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



18/04/2026
11°49'34.908"S 76°37'7.284"W
LI5169 CALLAHUANCA

18/04/2026
11°49'35.682"S 76°37'6.948"W
LI5169 CALLAHUANCA

18/04/2026
11°49'37.074"S 76°37'11.046"W
LI5169 CALLAHUANCA

18/04/2026
11°49'37.254"S 76°37'11.01"W
LI5169 CALLAHUANCA

18/04/2026
11°49'37.134"S 76°37'11.052"W
LI5169 CALLAHUANCA

18/04/2026
11°49'38.004"S 76°37'12.546"W
LI5169 CALLAHUANCA