




REPORTE FOTOGRÁFICO - Plazas Públicas

Nombre de la Estación: SAN JOSE DEL MONTE
Nombre de Localidad: MALA
Fecha: 17/04/2026 - 17/04/2026
Dirección: Centro Poblado SAN JOSE DEL MONTE
ID site: 1505090005
CRQ: CRQ000000054406

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




EQUIPOS CPE IDU: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA



EQUIPOS CPE ODU, ACCESS POINT: VERIFICAR ESTADO DE EQUIPOS, LED DE ALARMAS, LIMPIEZA TECNICA



TARJETAS: AJUSTE DE ELEMENTOS Y CONEXIONES





CHECKLIST - SISTEMA WIFI PLAZA		
WIFI PLAZA	Estado	
Tarjetas	OK	Ajuste de Elementos y conexiones
Cables	OK	Limpieza Técnica y ordenamiento de cables
CPE IDU	OK	Verificación del estado de equipo
CPE ODU	OK	Verificación del estado de equipo
Limpieza	OK	Limpieza técnica en general del Sistema