



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: EL_ANGEL_MACATON
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Dirección: CP EL ANGEL MACATON
ID site: LI5005
CRQ: CRQ00000055122

Sticker Año mantenimiento

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



20/04/2026
11°32'5.388"S 77°12'37.92"W
LI5005 EL ANGEL MACATON




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)


ANTES

DURANTE

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.532"S 77°12'37.95"W
LI5005 EL ANGEL MACATON



20/04/2026
11°32'5.532"S 77°12'37.95"W
LI5005 EL ANGEL MACATON



20/04/2026
11°32'5.286"S 77°12'37.776"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



20/04/2026
11°32'5.260"S 77°12'37.95"W
LI5005 EL ANGEL MACATON



20/04/2026
11°32'5.532"S 77°12'37.95"W
LI5005 EL ANGEL MACATON




20/04/2026
11°32'5.532"S 77°12'37.95"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

PRUEBA DE ALARMAS DE BATERÍAS


ANTES

DURANTE


DESPUES



20/04/2026
11°32'5.466"S 77°12'36.99"W
LI5005 EL ANGEL MACATON



20/04/2026
11°32'5.778"S 77°12'37.506"W
LI5005 EL ANGEL MACATON



20/04/2026
11°32'6.084"S 77°12'37.434"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos