



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: SANTIAGO_DE_ANCHUCAYA
Nombre de Localidad: SANTIAGO DE ANCHUCAYA
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Direccion: PREDIO RURAL CHAINGA - SECTOR PAMPA INGA - CP SANTIAGO DE ANCHUCAYA
ID site: LI5240
CRQ: CRQ000000055227

Sticker Año mantenimiento



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



20/04/2026
12°5'42.348"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.132"S 76°14'1.140"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.438"S 76°14'1.092"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA


REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



20/04/2026
12°5'42.384"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.474"S 76°14'1.140"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES



20/04/2026
12°5'42.366"S 76°14'0.972"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES




20/04/2026
12°5'41.892"S 76°14'0.912"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DURANTE



20/04/2026
12°5'42.072"S 76°14'1.206"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

DESPUES




20/04/2026
12°5'42.402"S 76°14'0.882"W
LI5240 SANTIAGO DE ANCHUCAYA

REVISIÓN DE SUJECIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC