



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: EL ANGEL MACATON
Nombre de Localidad: HUARAL
Fecha: 20/04/2026 - 20/04/2026
Direccion: CP EL ANGEL MACATON
ID site: LI5005
CRQ: CRQ000000055122

Sticker Año mantenimiento



20/04/2026
11°32'5.388"S 77°12'37.92"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



20/04/2026
11°31'58.476"S 77°12'32.454"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DURANTE



20/04/2026
11°31'58.492"S 77°12'32.514"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

DESPUES



20/04/2026
11°31'58.468"S 77°12'32.474"W
LI5005 EL ANGEL MACATON

LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES

N/A

DURANTE

N/A

DESPUES

N/A

CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales