



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: LA QUEBRADA
Nombre de Localidad: IMPERIAL
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Direccion: CP LA QUEBRADA
ID site: LI4610
CRQ: CRQ000000055235

Sticker Año mantenimiento



21/04/2026
13°2'27.204"S 76°23'30.778"W
LI4610 LA QUEBRADA


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección: -
Latitud: S 13°2'27.16476"
Longitud: W 76°23'30.76368"
Distancia: 2 yd
Fecha: 21/4/2026 11:20 a.m.
Altitud: -


VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




21/04/2026
13°2'27.186"S 76°23'30.824"W
LI4610 LA QUEBRADA

DURANTE



21/04/2026
13°2'27.186"S 76°23'30.824"W
LI4610 LA QUEBRADA


DESPUES



21/04/2026
13°2'27.268"S 76°23'30.637"W
LI4610 LA QUEBRADA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/04/2026
13°2'27.072"S 76°23'30.819"W
LI4610 LA QUEBRADA

DURANTE



21/04/2026
13°2'27.131"S 76°23'30.754"W
LI4610 LA QUEBRADA

DESPUES



21/04/2026
13°2'27.158"S 76°23'30.796"W
LI4610 LA QUEBRADA


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




21/04/2026
13°2'27.175"S 76°23'30.819"W
LI4610 LA QUEBRADA

DURANTE



21/04/2026
13°2'27.108"S 76°23'30.853"W
LI4610 LA QUEBRADA

DESPUES



21/04/2026
13°2'27.178"S 76°23'30.854"W
LI4610 LA QUEBRADA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos