




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: AMIRALLA
Nombre de Localidad: VEGUETA
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Direccion: CENTRO POBLADO AMIRALLA
ID site: LI5730
CRQ: CRQ000000055026

Sticker Año mantenimiento



18/04/2026
10°57'30.084"S 77°36'59.598"W
LI5730 AMIRALLA


Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
Vegueta 15160, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 10°57'29.96964"
Longitud
W 77°36'59.57676"
Distancia
2 yd
Fecha
18/4/2026 12:44 p.m.
Altitud
119 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



18/04/2026
10°57'29.862"S 77°36'59.622"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.862"S 77°36'59.622"W
LI5730 AMIRALLA


DESPUES



18/04/2026
10°57'29.862"S 77°36'59.622"W
LI5730 AMIRALLA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



18/04/2026
10°57'29.898"S 77°36'59.604"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.898"S 77°36'59.604"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



18/04/2026
10°57'29.904"S 77°36'59.612"W
LI5730 AMIRALLA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




18/04/2026
10°57'29.857"S 77°36'59.582"W
LI5730 AMIRALLA

DURANTE



18/04/2026
10°57'29.862"S 77°36'59.622"W
LI5730 AMIRALLA

DESPUES



18/04/2026
10°57'29.838"S 77°36'59.49"W
LI5730 AMIRALLA

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos