




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Direccion: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000055945

Sticker Año mantenimiento



21/04/2026
12°32'36.918"S 76°43'16.152"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Los cipreses 5, Chilca 15870, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°32'36.91788"
Longitud
W 76°43'16.11012"
Distancia
10 yd
Fecha
21/4/2026 3:10 p.m.
Altitud
2 yd a.s.l

VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



DURANTE



DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO


ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos