



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: LAS SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Direccion: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000055945

Sticker Año mantenimiento



21/04/2026
12°32'36.918"S 76°43'16.152"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS


Mapa



Dirección
Los cipreses 5, Chilca 15870, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 12°32'36.91788"
Longitud
W 76°43'16.11012"
Distancia
10 yd
Fecha
21/4/2026 3:10 p.m.
Altitud
2 yd a.s.l

LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES




21/04/2026
12°32'36.966"S 76°43'16.126"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'36.786"S 76°43'16.374"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.846"S 76°43'16.146"W
LI4690 LAS SALINAS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



21/04/2026
12°32'37.11"S 76°43'16.164"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'36.948"S 76°43'16.128"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'37.038"S 76°43'16.176"W
LI4690 LAS SALINAS


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



21/04/2026
12°32'37.066"S 76°43'16.104"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'36.834"S 76°43'16.068"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES




21/04/2026
12°32'36.948"S 76°43'16.176"W
LI4690 LAS SALINAS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC