



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: UPACA_FITEL
Nombre de Localidad: PATIVILCA
Fecha: 22/04/2026 - 22/04/2026
Direccion: CP UPACA
ID site: LI3918
CRQ: CRQ000000055816

Sticker Año mantenimiento



22/04/2026
10°40'14.034"S 77°43'58.488"W
LI3918 UPACA PATIVILCA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES




PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/04/2026 10°40'13.974"S 77°43'59.356"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'11.882"S 77°43'59.397"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'14.435"S 77°44'0.493"W LI3918 UPACA PATIVILCA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/04/2026 10°40'13.292"S 77°43'59.249"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'13.765"S 77°43'59.034"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'17.187"S 77°44'0.771"W LI3918 UPACA PATIVILCA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/04/2026 10°40'12.96"S 77°43'59.249"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'14.115"S 77°44'0.718"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'14.421"S 77°43'59.187"W LI3918 UPACA PATIVILCA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 22/04/2026 10°40'13.992"S 77°43'59.356"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'13.74"S 77°44'0.244"W LI3918 UPACA PATIVILCA	 22/04/2026 10°40'14.237"S 77°43'59.356"W LI3918 UPACA PATIVILCA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general