




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: LAS_SALINAS
Nombre de Localidad: CHILCA
Fecha: 21/04/2026 - 21/04/2026
Direccion: CP LAS SALINAS
ID site: LI4690
CRQ: CRQ000000055945

Sticker Año mantenimiento



21/04/2026
12°32'36.918"S 76°43'16.152"W
LI4690 LAS SALINAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



21/04/2026
12°32'36.942"S 76°43'16.092"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'36.996"S 76°43'15.816"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'37.176"S 76°43'15.338"W
LI4690 LAS SALINAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



21/04/2026
12°32'36.996"S 76°43'16.092"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'37.05"S 76°43'16.104"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'36.852"S 76°43'16.302"W
LI4690 LAS SALINAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



21/04/2026
12°32'36.93"S 76°43'16.092"W
LI4690 LAS SALINAS

DURANTE



21/04/2026
12°32'37.014"S 76°43'15.846"W
LI4690 LAS SALINAS

DESPUES



21/04/2026
12°32'37.638"S 76°43'16.844"W
LI4690 LAS SALINAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos