




REPORTE FOTOGRÁFICO - SUPERVISION

Nombre de la Estacion: QUILMANA_PUEBLO
Nombre de Localidad: QUILMANA
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Direccion: JR ICA S/N MZ44 LT16
ID site: LI1313
CRQ: CRQ000000056810

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



TAPAS STAP: PINTADO DE TAPAS SEGUN PLANO SPAT

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



LIMPIEZA GABINETE: LIMPIEZA DENTRO, PARTE POSTERIOR, PARTE BAJA Y ENTRE LOS GABINETES

FOTO 1





FOTO 2



FOTO 3



SELLADO: SELLADO DE EQUIPOS Y DUCTOS POR DONDE INGRESAN LOS CABLES AL GABINETE (CON SIKAFLEX)		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 12°56'52.031"S 76°22'57.183"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.994"S 76°22'57.368"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'52.035"S 76°22'57.361"W LI1313 QUILMANA PUEBLO
ACEITADO: ACEITADO DE PUERTAS Y CANDADOS		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 12°56'51.788"S 76°22'56.903"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.846"S 76°22'56.849"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.97"S 76°22'56.805"W LI1313 QUILMANA PUEBLO
LIMPIEZA INTERIOR: LIMPIEZA INTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 12°56'51.890"S 76°22'56.804"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.898"S 76°22'56.804"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.789"S 76°22'56.804"W LI1313 QUILMANA PUEBLO
LIMPIEZA EXTERIOR: LIMPIEZA EXTERIOR DEL SITE / DESMALEZADO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 12°56'51.969"S 76°22'57.021"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.896"S 76°22'56.804"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.851"S 76°22'56.822"W LI1313 QUILMANA PUEBLO
CLAMPS: REVISION DE CLAMPS EN CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRU's		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
 23/04/2026 12°56'51.833"S 76°22'57.223"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.834"S 76°22'57.223"W LI1313 QUILMANA PUEBLO	 23/04/2026 12°56'51.851"S 76°22'56.822"W LI1313 QUILMANA PUEBLO

GROUNDING KIT: REVISION DE ATERRAMIENTO DE CABLES IF, FO Y ENERGIZADO DE RRUs

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



REVISION DEL ESTADO DE LUMINARIA DE EMERGENCIA (LUMINARIA ENCENDIDA Y APAGADA)

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



ETIQUETADO DE DATOS, POWER, TIERRA DE IDU Y TIERRA DE BBU CORRECTAMENTE ETIQUETADOS

FOTO 1



FOTO 2





FOTO 3



TABLERO PRONATEL: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TABLERO (CORROSION / OXIDO)

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TOMACORRIENTES: REVISION DEL ESTADO FISICO DE TOMACORRIENTES

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



BORNERAS: DETECCION DE TERMINALES DE CABLES EN TABLERO GENERAL SIN BORNERA

FOTO 1




FOTO 2





FOTO 3



CONECTORES: DETECCION DE CONECTORES FI EN IDU SIN PROTECCION DE MANGA TERMOCONTRAIBLE

FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3

