



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: COPA
Nombre de Localidad: COPA
Fecha: 27/04/2026 - 27/04/2026
Direccion: CL S/N CP COPA
ID site: LI4142
CRQ: CRQ000000000011

Sticker Año mantenimiento



27/04/2026
10°23'31.983"S 77°4'44.959"W
LI4142 COPA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección: Gobierno Regional de Lima, Perú
Fecha: 27/4/2026 12:27 p. m.
Latitud: S 10°23'32.46504"
Longitud: W 77°4'45.06672"
Altitud: 11004 ft a.s.l
Distancia: 27 ft

REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

ANTES



DURANTE



DESPUES



REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

ANTES



DURANTE



DESPUES





CHECKLIST - OBRA CIVIL		
Obras Civiles	Estado	
Estado de Puertas y paredes	OK	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	OK	Verificar el estado de la concertina
Estructura	OK	Verificar el estado de la estructura en general
Limpieza	OK	Limpieza General