




# REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Obras Civiles / Seguridad Exterior

Nombre de la Estacion: CHUCCHI  
Nombre de Localidad: HUANCAPON  
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026  
Direccion: CENTRO POBLADO CHUCCHI  
ID site: LI5668  
CRQ: CRQ000000000111

## Sticker Año mantenimiento

## Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



## REVISION DEL ESTADO DE COLUMNAS Y VIGAS

### ANTES

### DURANTE

### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DEL CERCO PERIMETRICO

### ANTES

### DURANTE

### DESPUES



## REVISION DEL ESTADO DE LA CONCERTINA

### ANTES

### DURANTE

### DESPUES





| CHECKLIST - OBRA CIVIL      |        |                                                      |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| Obras Civiles               | Estado |                                                      |
| Estado de Puertas y paredes | OK     | Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras |
| Concertina                  | OK     | Verificar el estado de la concertina                 |
| Estructura                  | OK     | Verificar el estado de la estructura en general      |
| Limpieza                    | OK     | Limpieza General                                     |