



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: AYAUCA_FITEL

Nombre de Localidad: ALLAUCA

Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026

Direccion: AYAUCA

ID site: LI5590

CRQ: CRQ000000059939

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

