



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad


Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE CHAUCA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 28/04/2026 - 28/04/2026
Direccion: Centro Poblado SAN JUAN DE CHAUCA
ID site: 1506100013
CRQ: CRQ000000059942

FOTO 1 **Referencia Localidad (Letrero,Otro)**



28/04/2026
11°12'5.796"S 76°38'43.578"W
1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA

FOTO 2 **Referencia Local (Municipalidad, Otro)**




Dirección
Unnamed Road, Gobierno Regional de Lima,
Perú
Latitud S 11°12'5.65812" Fecha 28/4/2026 18:46
Longitud W 76°38'43.03788" Altitud 3505 yd a.s.l
Distancia 33 yd

FOTO 3 **Persona Local que firma el Acta**



28/04/2026
11°12'5.31"S 76°38'44.514"W
1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA

FOTO 4 **Foto tomada del NOC**



28/04/2026
11°12'5.31"S 76°38'44.514"W
1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA

FOTO 5 **Foto del Acta firmada**

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	28-04-2026
Nombre de la localidad:	SAN JUAN DE CHAUCA
ID:	1506100013
Nombre de autoridad local:	Luzmila Sorja
Nombre responsable de mantenimiento:	PAOLO IVILAS SANCHEZ
Energía AC-DC-CA	Estado N/A
Linea Eléctrica	N/A
Volaje AC	N/A
Rectificadores	N/A
Volaje de Baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interrupciones termomagnéticas	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Luz de Batibate	N/A
SPAT	Estado N/A
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinetes	Estado N/A
Equipos RRU, Router o MW	N/A
Tableros electrónicos	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Resiliente	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
Verificación cables	N/A
Seguridad Física interior	Estado N/A
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cámara	N/A
Grabador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado N/A
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Filtración de agua	N/A
Estado de Monopolo/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de sitio	N/A

Nombre: Luzmila Sorja
Cargo: 04398379

Nombre representante Claró: 28/04/2026
Nombre: PAOLO IVILAS SANCHEZ
11°12'5.286"S 76°38'44.244"W
1506100013 SAN JUAN DE CHAUCA

FOTO 6 **Foto del Acta dentro del Gabinete**

N/A