



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: HUARICANGA
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: CP HUARICANGA
ID site: LI3853
CRQ: CRQ000000062616

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
10°29'10.122"S 77°45'5.964"W
LI3853 HUARICANGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



04/05/2026
10°29'9.798"S 77°45'5.57"W
LI3853 HUARICANGA

DURANTE



04/05/2026
10°29'9.798"S 77°45'5.57"W
LI3853 HUARICANGA

DESPUES



04/05/2026
10°29'9.822"S 77°45'5.664"W
LI3853 HUARICANGA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



04/05/2026
10°29'9.626"S 77°45'5.514"W
LI3853 HUARICANGA

DURANTE



04/05/2026
10°29'9.798"S 77°45'5.57"W
LI3853 HUARICANGA

DESPUES



04/05/2026
10°29'9.822"S 77°45'5.664"W
LI3853 HUARICANGA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



04/05/2026
10°29'9.626"S 77°45'5.514"W
LI3853 HUARICANGA

DURANTE



04/05/2026
10°29'9.798"S 77°45'5.57"W
LI3853 HUARICANGA

DESPUES



04/05/2026
10°29'9.822"S 77°45'5.664"W
LI3853 HUARICANGA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 04/05/2026 10°29'9.756"S 77°45'5.712"W 13853 HUARICANGA	 04/05/2026 10°29'9.884"S 77°45'5.712"W 13853 HUARICANGA	 04/05/2026 10°29'9.81"S 77°45'5.646"W 13853 HUARICANGA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 04/05/2026 10°29'9.706"S 77°45'5.748"W 13853 HUARICANGA	 04/05/2026 10°29'9.852"S 77°45'5.676"W 13853 HUARICANGA	 04/05/2026 10°29'9.852"S 77°45'5.676"W 13853 HUARICANGA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 04/05/2026 10°29'9.756"S 77°45'5.712"W 13853 HUARICANGA	 04/05/2026 10°29'9.816"S 77°45'5.718"W 13853 HUARICANGA	 04/05/2026 10°29'10.28"S 77°45'5.532"W 13853 HUARICANGA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general