



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: ZAPAN
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO ZAPAN
ID site: LI4469
CRQ: CRQ000000062736


Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
11°41'51.096"S 76°56'14.088"W
LI4469 ZAPAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección

-
Latitud
S 11°41'50.93664"
Longitud
W 76°56'14.22276"
Distancia
2 yd

Fecha
4/5/2026 1:13 p.m.
Altitud
-

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



04/05/2026
11°41'51.240"S 76°56'14.183"W
LI4469 ZAPAN

DURANTE



04/05/2026
11°41'50.976"S 76°56'14.136"W
LI4469 ZAPAN

DESPUES



04/05/2026
11°41'51.096"S 76°56'14.088"W
LI4469 ZAPAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



04/05/2026
11°41'51.048"S 76°56'14.112"W
LI4469 ZAPAN

DURANTE



04/05/2026
11°41'51.024"S 76°56'14.208"W
LI4469 ZAPAN


DESPUES



04/05/2026
11°41'51.042"S 76°56'14.1"W
LI4469 ZAPAN


AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




04/05/2026
11°41'51.036"S 76°56'14.112"W
LI4469 ZAPAN

DURANTE



04/05/2026
11°41'50.976"S 76°56'14.106"W
LI4469 ZAPAN

DESPUES



04/05/2026
11°41'51.084"S 76°56'14.13"W
LI4469 ZAPAN



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos