



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ZAPAN
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO ZAPAN
ID site: LI4469
CRQ: CRQ000000062736

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



04/05/2026
11°41'57.318"S 76°56'13.578"W
LI4469 ZAPAN

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



04/05/2026
11°41'57.228"S 76°56'13.632"W
LI4469 ZAPAN

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



04/05/2026
11°41'58.95"S 76°56'13.722"W
LI4469 ZAPAN

FOTO 4


Foto tomada del NOC



04/05/2026
11°41'59.022"S 76°56'13.698"W
LI4469 ZAPAN

FOTO 5

Foto del Acta firmada



04/05/2026
11°41'58.716"S 76°56'13.428"W
LI4469 ZAPAN

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



04/05/2026
11°41'57.078"S 76°56'14.136"W
LI4469 ZAPAN