



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estacion: QUICHAS
Nombre de Localidad: OYON
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Direccion: CP QUICHAS
ID site: LI5097
CRQ: CRQ000000062672

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
10°34'26.685"S 76°46'6.676"W
LI5097 QUICHAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



04/05/2026
10°34'22.098"S 76°46'2.592"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'22.098"S 76°46'2.592"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES



04/05/2026
10°34'22.086"S 76°46'2.664"W
LI5097 QUICHAS

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



04/05/2026
10°34'21.984"S 76°46'2.574"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'21.912"S 76°46'2.450"W
LI5097 QUICHAS


DESPUES



04/05/2026
10°34'22.002"S 76°46'2.380"W
LI5097 QUICHAS


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



04/05/2026
10°34'21.998"S 76°46'2.611"W
LI5097 QUICHAS

DURANTE



04/05/2026
10°34'22.128"S 76°46'2.724"W
LI5097 QUICHAS

DESPUES




04/05/2026
10°34'21.984"S 76°46'2.652"W
LI5097 QUICHAS

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA




REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC