



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: ZUNIGA
Nombre de Localidad: ZUÑIGA
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Direccion: CP ZUÑIGA
ID site: LI4838
CRQ: CRQ000000063333

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)




FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 4

Foto tomada del NOC





FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



N/A