



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: 3520 AGROPECUARIO ZAPAN
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Direccion: CARRETERA A CANTA KM 44
ID site:
CRQ: CRQ000000063425

708842

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



05/05/2026
11°41'57.318"S 76°56'13.572"W
708842

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



05/05/2026
11°41'57.24"S 76°56'13.23"W
708842

FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



05/05/2026
11°41'57.576"S 76°56'10.104"W
708842

FOTO 4


Foto tomada del NOC



05/05/2026
11°41'57.648"S 76°56'9.984"W
708842

FOTO 5


Foto del Acta firmada



05/05/2026
11°41'57.768"S 76°56'10.098"W
708842

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete



05/05/2026
11°41'57.768"S 76°56'10.098"W
708842