



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: COCHAHUASI
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 05/05/2026 - 05/05/2026
Direccion: CA PANAMERICANA SUR CON CL LAS BEGONIAS
ID site: LI4491
CRQ: CRQ000000062723

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)




5/05/2026
13°6'36,243"S 76°24'48,661"W
LI4491 COCHAHUASI

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)




5/05/2026
13°6'44,802"S 76°24'50,165"W
LI4491 COCHAHUASI

FOTO 3 Persona Local que firma el Acta




5/05/2026
13°6'50,89"S 76°24'47,373"W
LI4491 COCHAHUASI

FOTO 4 Foto tomada del NOC



5/05/2026
13°6'50,826"S 76°24'47,281"W
LI4491 COCHAHUASI

FOTO 5 Foto del Acta firmada



5/05/2026
13°6'50,031"S 76°24'45,88"W
LI4491 COCHAHUASI

FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete



5/05/2026
13°6'32,916"S 76°24'52,352"W
LI4491 COCHAHUASI