



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador,Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE TUNAN
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 06/05/2026 - 06/05/2026
Direccion: CP SAN JUAN DE TUNAN
ID site: LI3854
CRQ: CRQ00000063094

Sticker Año mantenimiento



06/05/2026
10°33'48.947"S 77°45'34.53"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




06/05/2026
10°33'47.73"S 77°45'32.01"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DURANTE



06/05/2026
10°33'47.844"S 77°45'31.303"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DESPUES



06/05/2026
10°33'48.306"S 77°45'31.662"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



06/05/2026
10°33'47.73"S 77°45'32.01"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DURANTE



06/05/2026
10°33'47.844"S 77°45'31.303"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN


DESPUES



06/05/2026
10°33'47.904"S 77°45'31.458"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




06/05/2026
10°33'47.934"S 77°45'31.368"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DURANTE



06/05/2026
10°33'48.216"S 77°45'31.644"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

DESPUES



06/05/2026
10°33'48.432"S 77°45'31.746"W
LI3854 SAN JUAN DE TUNAN

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos