



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SAN JUAN DE TUNAN
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 06/05/2026 - 06/05/2026
Direccion: Centro Poblado SAN JUAN DE TUNAN
ID site: 1502020026
CRQ: CRQ000000064050

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 2



FOTO 4




FOTO 6

Foto tomada del NOC

Foto del Acta dentro del Gabinete

N/A