



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Seguridad Física Interior

Nombre de la Estación: HUACHINGA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 23/04/2026 - 23/04/2026
Dirección: CENTRO POBLADO HUACHINGA
ID site: LI5133
CRQ: CRQ000000057532

Sticker Año mantenimiento



23/04/2026
11°12'1.056"S 76°53'57.75"W
LI5133 HUACHINGA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA

ANTES



23/04/2026
11°12'1.147"S 76°53'57.535"W
LI5133 HUACHINGA

DURANTE



23/04/2026
11°12'1.134"S 76°53'57.565"W
LI5133 HUACHINGA

DESPUES



23/04/2026
11°12'1.293"S 76°53'57.576"W
LI5133 HUACHINGA

REVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LECTORA

ANTES



23/04/2026
11°12'1.191"S 76°53'57.731"W
LI5133 HUACHINGA

DURANTE



23/04/2026
11°12'1.36"S 76°53'57.638"W
LI5133 HUACHINGA

DESPUES



23/04/2026
11°12'1.389"S 76°53'57.731"W
LI5133 HUACHINGA


REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR DE HUMO

ANTES



23/04/2026
11°12'1.27"S 76°53'57.31"W
LI5133 HUACHINGA

DURANTE



23/04/2026
11°12'1.287"S 76°53'57.458"W
LI5133 HUACHINGA

DESPUES



23/04/2026
11°12'1.068"S 76°53'57.532"W
LI5133 HUACHINGA

REVISIÓN DE SUJECCIÓN Y ANCLAJES DE CÁMARA



REVISIÓN DEL EQUIPO DE GRABACIÓN (VCN510 - 8P)



LIMPIEZA CÁMARA DE VIDEO



REGISTRO DE CÁMARA AL MOMENTO DE REALIZAR SU LIMPIEZA



REVISIÓN DEL SISTEMA PERIFONEO





CHECKLIST - SISTEMA DE SEGURIDAD		
Seguridad Física	Estado	
Sistema	OK	Limpieza de Componentes y/o equipos en general del Sistema
Chapa Eléctrica	OK	Verificar Apertura de puerta (remoto y presencial)
Lector de Huella	OK	Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	OK	Revisión de sujeción y anclajes de la Cámara
Cámara	OK	Verificar monitoreo remoto de la cámara de video
Cámara	OK	Verificar Etiquetado y codificado de los cables de red
Grabador de Video	OK	Verificar grabación local desde el NOC
Extintor	OK	Verificar estado y Fecha de caducidad del Extintor
Sensor de Humo	OK	Revisión estado del sensor de Humo
Sensor de Humo	OK	Verificar activación de la sirena y alarma generada en NOC