



REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos

Nombre de la Estacion: ORTIGAL
Nombre de Localidad: MADEAN
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO ORTIGAL
ID site: LI5750
CRQ: CRQ00000064622

Sticker Año mantenimiento




07/05/2026
12°56'52.494"S 75°44'40.038"W
LI5750 ORTIGAL

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



07/05/2026
12°56'52.128"S 75°44'40.014"W
LI5750 ORTIGAL

DURANTE



07/05/2026
12°56'52.164"S 75°44'40.038"W
LI5750 ORTIGAL

DESPUES



07/05/2026
12°56'52.212"S 75°44'40.128"W
LI5750 ORTIGAL

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




07/05/2026
12°56'52.254"S 75°44'40.08"W
LI5750 ORTIGAL

DURANTE



07/05/2026
12°56'52.212"S 75°44'40.128"W
LI5750 ORTIGAL

DESPUES



07/05/2026
12°56'52.152"S 75°44'40.104"W
LI5750 ORTIGAL

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




07/05/2026
12°56'52.254"S 75°44'40.08"W
LI5750 ORTIGAL

DURANTE



07/05/2026
12°56'52.212"S 75°44'40.128"W
LI5750 ORTIGAL

DESPUES



07/05/2026
12°56'52.212"S 75°44'40.128"W
LI5750 ORTIGAL

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos