



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES


Nombre de la Estacion: SANTA ROSA DE MACAS
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MACAS
ID site: LI4468
CRQ: CRQ000000063330

Sticker Año mantenimiento



07/05/2026
11°40'51.462"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



07/05/2026
11°40'51.462"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'51.042"S 76°55'25.504"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.224"S 76°55'25.574"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



07/05/2026
11°40'51.462"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'51.052"S 76°55'25.504"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.224"S 76°55'25.574"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



07/05/2026
11°40'51.204"S 76°55'25.514"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'51.052"S 76°55'25.504"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.224"S 76°55'25.574"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 11°40'51.204"S 76°55'25.333"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS	 07/05/2026 11°40'51.144"S 76°55'25.188"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS	 07/05/2026 11°40'51.078"S 76°55'25.279"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 11°40'51.204"S 76°55'25.333"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS	 07/05/2026 11°40'50.982"S 76°55'25.176"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS	 07/05/2026 11°40'51.222"S 76°55'25.218"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 07/05/2026 11°40'51.078"S 76°55'25.279"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS	 07/05/2026 11°40'51.144"S 76°55'25.188"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS	 07/05/2026 11°40'51.078"S 76°55'25.279"W 14468 SANTA ROSA DE MACAS

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general