




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra


Nombre de la Estacion: SANTA ROSA DE MACAS
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MACAS
ID site: LI4468
CRQ: CRQ000000063330

Sticker Año mantenimiento



07/05/2026
11°40'51.462"S 76°55'25.524"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



Dirección
-
Latitud
S 11°40'51.34188"
Longitud
W 76°55'25.518"
Distancia
2 yd
Fecha
7/5/2026 12:42 p.m.
Altitud
-

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



07/05/2026
11°40'51.428"S 76°55'25.378"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'51.084"S 76°55'25.342"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.448"S 76°55'25.372"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



07/05/2026
11°40'51.080"S 76°55'25.378"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'51.126"S 76°55'25.372"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.126"S 76°55'25.488"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



07/05/2026
11°40'51.228"S 76°55'25.41"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DURANTE



07/05/2026
11°40'51.276"S 76°55'25.362"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS

DESPUES



07/05/2026
11°40'51.276"S 76°55'25.372"W
LI4468 SANTA ROSA DE MACAS



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM´s y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos