



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 07/05/2026 - 07/05/2026
Dirección: NV
ID site: 356552
CRQ: CRQ000000064220

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	07-05-2026
Nombre de la localidad:	SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
ID:	356552
Nombre de autoridad local:	GUANCHO HERNAN CERNQUI
Nombre responsable de mantenimiento:	YANIS VARELA SANCHEZ
Energía AC/DC/AA	Estado
Línea Eléctrica	N/A
Voltajes AC	N/A
Rectificadores	N/A
Voltage de baterías	N/A
Tableros de Distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Unidad de Salto	N/A
SPAT	N/A
Antena de puesta a tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos (Batería, Rectificador, etc.)	N/A
Tarjetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema de Ventilación	N/A
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
VSWR cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	N/A
Tarjetas	N/A
Cables	N/A
Gratificador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concertina	N/A
Obstrucción de agua	N/A
Estado de Muro/Poste/Fuente	N/A
Autoprotección Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

07/05/2026
11°11'40.998"S 76°38'3.911"W
356552

N/A