



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: CALANGO
Nombre de Localidad: CALANGO
Fecha: 18/04/2026 - 18/04/2026
Direccion: CP CALANGO
ID site: LI4885
CRQ: CRQ000000054950

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 5 Foto del Acta firmada




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

