



REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 01/05/2026 - 01/05/2026
Direccion: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000061656

Sticker Año mantenimiento



01/05/2026
11°3'50.895"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



DURANTE



DESPUES



BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



DURANTE



DESPUES



PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



DURANTE



DESPUES



BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/05/2026 11°3'50.179"S 76°56'53.149"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.250"S 76°56'53.917"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.313"S 76°56'53.885"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/05/2026 11°3'50.725"S 76°56'53.137"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.366"S 76°56'53.928"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.533"S 76°56'53.624"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/05/2026 11°3'50.892"S 76°56'53.926"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.736"S 76°56'53.299"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.895"S 76°56'53.817"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 01/05/2026 11°3'50.294"S 76°56'53.117"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.461"S 76°56'53.917"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA	 01/05/2026 11°3'50.826"S 76°56'53.284"W LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general