



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estacion: SANTA CRUZ_HUAURA
Nombre de Localidad: IHUARI
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CERRO CONTUYUC
ID site: LI1545
CRQ: CRQ000000061656

Sticker Año mantenimiento



01/05/2026
11°3'50.895"S 76°56'53.817"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



01/05/2026
11°3'50.825"S 76°56'53.736"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



01/05/2026
11°3'50.825"S 76°56'53.736"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



01/05/2026
11°3'50.818"S 76°56'53.826"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



01/05/2026
11°3'50.119"S 76°56'53.636"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



01/05/2026
11°3'50.103"S 76°56'53.636"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



01/05/2026
11°3'50.12"S 76°56'53.625"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



01/05/2026
11°3'50.182"S 76°56'53.89"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DURANTE



01/05/2026
11°3'50.102"S 76°56'53.837"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA

DESPUES



01/05/2026
11°3'50.326"S 76°56'53.726"W
LI1545 SANTA CRUZ HUAURA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos