




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: VICHAYCOCHA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE VICHAYCOCHA
ID site: LI5158
CRQ: CRQ000000062581

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W
LI5158 VICHAYCOCHA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DURANTE



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DESPUES



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DURANTE



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DESPUES



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DURANTE



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DESPUES



04/05/2026
11°8'31.24"S 76°37'17.832"W
LI5158 VICHAYCOCHA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos