



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema Rectificador, Cargador y Banco de Baterías

Nombre de la Estación: VICHAYCOCHA
Nombre de Localidad: SANTA CRUZ DE ANDAMARCA
Fecha: 04/05/2026 - 04/05/2026
Dirección: COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN MIGUEL DE VICHAYCOCHA
ID site: LI5158
CRQ: CRQ000000062581

Sticker Año mantenimiento



04/05/2026
11°8'31.26"S 76°37'17.784"W
LI5158 VICHAYCOCHA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES




04/05/2026
11°8'31.506"S 76°37'17.09"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DURANTE



04/05/2026
11°8'31.172"S 76°37'17.111"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DESPUES



04/05/2026
11°8'31.634"S 76°37'17.817"W
LI5158 VICHAYCOCHA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



04/05/2026
11°8'31.504"S 76°37'17.662"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DURANTE



04/05/2026
11°8'31.386"S 76°37'17.983"W
LI5158 VICHAYCOCHA


DESPUES



04/05/2026
11°8'31.667"S 76°37'17.517"W
LI5158 VICHAYCOCHA


PRUEBA DE ALARMAS DE BATERIAS

ANTES




04/05/2026
11°8'31.328"S 76°37'17.668"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DURANTE



04/05/2026
11°8'21.789"S 76°37'26.842"W
LI5158 VICHAYCOCHA

DESPUES



04/05/2026
11°8'21.789"S 76°37'26.842"W
LI5158 VICHAYCOCHA

CHECKLIST - SISTEMA RECTIFICADOR - CARGADOR - BATERIAS		
Rectificador-Cargador-Baterías	Estado	
Voltaje AC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en AC
Voltaje DC	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo en DC
Rectificadores	OK	Verificar correcto funcionamiento de modulos, unidad de control, ventiladores, parametros de operación de corriente y temperatura
Baterías	OK	Verificar estado de baterías, nivel de voltaje, prueba de conmutación y descarga (5 min)
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Gabinete, baterías	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos