




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Puesta a Tierra

Nombre de la Estación: COCAYALTA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COCAYALTA
ID site: LI4413
CRQ: CRQ000000064665


Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
11°40'50.166"S 76°54'24.57"W
LI4413 COCAYALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Cocayalta 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°40'50.21256"
Longitud
W 76°54'24.65712"
Distancia
1 yd
Fecha
8/5/2026 11:04 a.m.
Altitud
813 yd a.s.l

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES



08/05/2026
11°40'50.208"S 76°54'24.53"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.124"S 76°54'24.6"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.158"S 76°54'24.57"W
LI4413 COCAYALTA

LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES



08/05/2026
11°40'50.155"S 76°54'24.53"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.223"S 76°54'24.535"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.158"S 76°54'24.567"W
LI4413 COCAYALTA

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES



08/05/2026
11°40'50.214"S 76°54'24.684"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.244"S 76°54'24.534"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.222"S 76°54'24.637"W
LI4413 COCAYALTA



CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos