




REPORTE FOTOGRÁFICO - TORRES

Nombre de la Estacion: COCAYALTA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Dirección: CENTRO POBLADO COCAYALTA
ID site: LI4413
CRQ: CRQ000000064665

Sticker Año mantenimiento



08/05/2026
11°40'50.166"S 76°54'24.57"W
LI4413 COCAYALTA

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS

Mapa



Dirección
Cocayalta 15335, Gobierno Regional de Lima, Perú
Latitud
S 11°40'50.21256"
Longitud
W 76°54'24.65712"
Distancia
1 yd
Fecha
8/5/2026 11:04 a.m.
Altitud
813 yd a.s.l

PINTURA Y GALVANIZADO: VERIFICAR EL ESTADO DE LA PINTURA Y GALVANIZADO

ANTES



08/05/2026
11°40'50.124"S 76°54'24.534"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.124"S 76°54'24.534"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.184"S 76°54'24.688"W
LI4413 COCAYALTA

BASES DEL CONCRETO: REVISION DEL ESTADO DE LAS BASES DEL CONCRETO

ANTES



08/05/2026
11°40'50.281"S 76°54'24.672"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.140"S 76°54'24.540"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.124"S 76°54'24.542"W
LI4413 COCAYALTA

PERFILES Y CUERPOS: REVISION DE LOS PERFILES, CUERPOS

ANTES



08/05/2026
11°40'50.220"S 76°54'24.540"W
LI4413 COCAYALTA

DURANTE



08/05/2026
11°40'50.124"S 76°54'24.542"W
LI4413 COCAYALTA

DESPUES



08/05/2026
11°40'50.214"S 76°54'24.542"W
LI4413 COCAYALTA

BRIDAS: REVISION DE BRIDAS (MONOPOLO)

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

ESCALERILLA: REVISION DEL ESTADO DE LAS ESCALERILLAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'50.19"S 76°54'24.63"W 14413 COCAVALTA	 08/05/2026 11°40'50.25"S 76°54'24.77"W 14413 COCAVALTA	 08/05/2026 11°40'50.26"S 76°54'24.588"W 14413 COCAVALTA

PERNOS Y TUERCAS: REVISION DEL ESTADO DE LOS PERNOS Y LAS TUERCAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'50.19"S 76°54'24.63"W 14413 COCAVALTA	 08/05/2026 11°40'50.19"S 76°54'24.774"W 14413 COCAVALTA	 08/05/2026 11°40'50.26"S 76°54'24.588"W 14413 COCAVALTA

FANALES: REVISION DEL ESTADO DE LOS FANALES

ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

LINEA DE VIDA: REVISION DEL ESTADO DE LA LINEA DE VIDA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 08/05/2026 11°40'50.19"S 76°54'24.63"W 14413 COCAVALTA	 08/05/2026 11°40'50.25"S 76°54'24.774"W 14413 COCAVALTA	 08/05/2026 11°40'50.26"S 76°54'24.588"W 14413 COCAVALTA

TORRES VENTALA		
VIENTOS : REVISION Y AJUSTE DE LOS VIENTOS (TIPO RETENIDA)		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
TEMPLADORES: REVISION DEL ESTADO DE LOS TEMPLADORES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GRAPAS Y GRILLETES: REVISION DEL ESTADO DE LAS GRAPAS Y GRILLETES		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A
GUARDACABOS: REVISION DEL ESTADO DE LOS GUARDACABOS		
ANTES	DURANTE	DESPUES
N/A	N/A	N/A

CHECKLIST - TORRES		
Torres	Estado	
Línea de vida	OK	Verificar y ajustar la línea de vida
Pintura	OK	Verificar visualmente el estado de pintado y realizar el resane de existir puntos con presencia de corrosión
Pernos	OK	Realizar inspección visual y ajuste de pernos
Bases	OK	Verificar las bases de la torre
Limpieza	OK	Limpieza general