



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: COCAYALTA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 08/05/2026 - 08/05/2026
Direccion: CENTRO POBLADO COCAYALTA
ID site: LI4413
CRQ: CRQ000000064665

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4

Foto tomada del NOC



FOTO 6


Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 08-05-2026	
Nombre de la localidad: Cocayalta	
ID: LI4413	
Nombre responsable de mantenimiento: Diego Caceres	
Energía AC-DC-AA	Estado
Línea eléctrica	OK
Voltaje AC	OK
Reguladores	OK
Voltaje de Baterías	OK
Tarjetas de Distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interrupciónes termomagnéticas	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Los de Baterías	OK
SA	OK
Sistema de Tierra a Tierra	OK
Alimentación de Equipos	OK
Acondicionamiento en Rabinetes	OK
Equipos BBU, Router o New	OK
Tarjetas electrónicas	OK
Cables	OK
Almacenamiento	OK
Sistema Refrescante	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
Voz de cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Chapa Eléctrica	OK
Tejadera	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Obras civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Concreción	OK
Protección de agua	OK
Estado de Microondas/Torre	OK
Autoprotección/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de site	OK

Formo autoridad local
Nombre: Ruth Villegas de Arriaga
Cargo: Directora
DNI: 46218184

Formo Representante Claro
Nombre: Diego Caceres
Cargo: Técnico
DNI: 281144

08/05/2026
11°40'47.652"S 76°54'20.97"W
LI4413 COCAYALTA



08/05/2026
11°40'50.172"S 76°54'24.672"W
LI4413 COCAYALTA