



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: PACARAOS
Nombre de Localidad: PACARAOS
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Direccion: CP PACARAOS
ID site: LI5144
CRQ: CRQ000000064334

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)




FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada




FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización: 09/05/2026	
Nombre de la localidad: PACARAOS	
ID: LI5144	
Nombre de autoridad local: ROSELYN TIBANES	
Nombre responsable de mantenimiento: PABLO ANKAND	
Electricidad AC-DC-BA	Estado
Linea Eléctrica	OK
Transformadores	OK
Rectificadores	OK
Tableros de distribución	OK
Aire Acondicionado	OK
Interruptores termomagnéticos	OK
Conductores eléctricos	OK
Conectores y terminales	OK
Luminarias	OK
Luz de Batido	OK
SPAT	OK
Sistema de puesta a tierra	OK
Aterramiento Equipos	OK
Mantenimiento en Gabinetes	Estado
Equipos BBU, Fuente y HW	OK
Tarjetas electrónicas	OK
Cables	OK
Aterramiento	OK
Sistema Refrescante	OK
Conectores	OK
Cables	OK
Antenas	OK
VSWR cables	OK
Seguridad Física Interior	Estado
Firewall Físico	OK
Varjeteria	OK
Cámara	OK
Grabador de Video	OK
Sensor de Humo	OK
Chorros chubasco - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	OK
Concertina	OK
Filtración de agua	OK
Estado de Monopolo/Torre	OK
Autosoportada/Torre Ventada	OK
Cable de vida	OK
Limpieza general de sitio	OK

Firma autoridad local: ROSELYN TIBANES
Cargo: ALCALDESA
Firma representante Claró: PABLO ANKAND
Cargo: TECNICO
Fecha: 09/05/2026
Coordenadas: 11°11'20.028"S 76°38'57.624"W
LI5144 PACARAOS

