



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estación: CERRO BLANCO
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 09/05/2026 - 09/05/2026
Dirección: Centro Poblado CERRO BLANCO
ID site: 1502020030
CRQ: CRQ000000064340

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta

FOTO 4

Foto tomada del NOC




FOTO 5

Foto del Acta firmada

FOTO 6

Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización:	09-05-2026
Nombre de la localidad:	Cerro Blanco
ID:	1502020030
Nombre de autoridad local:	Dña. María Soledad
Nombre responsable de mantenimiento:	
Energía AC-DC-BA	Estado
Unidad eléctrica	N/A
Volaje AC	N/A
Receptáculos	N/A
Tableros de distribución	N/A
Aire Acondicionado	N/A
Interruptores termomagnéticos	N/A
Conductores eléctricos	N/A
Conectores y terminales	N/A
Luminarias	N/A
Usa de Bateria	N/A
SPAT	Estado
Sistema de Puesta a Tierra	N/A
Aterramiento Equipos	N/A
Mantenimiento en Gabinete	Estado
Equipos RRU, Router o Modem	N/A
Carpetas electrónicas	N/A
Cables	N/A
Aterramiento	N/A
Sistema Radiante	Estado
Conectores	N/A
Cables	N/A
Antenas	N/A
SPAT cables	N/A
Seguridad Física Interior	Estado
Fuente Eléctrica	N/A
Carpetas	N/A
Cámara	N/A
Controlador de Video	N/A
Sensor de Humo	N/A
Obras Civiles - Seguridad Exterior	Estado
Estado de Puertas y paredes	N/A
Concreción	N/A
Exposición de agua	N/A
Estado de Infraestructura/Torre	N/A
Autoprotección/Torre Ventada	N/A
Cable de vida	N/A
Limpieza general de site	N/A

09/05/2026 10°36'25.24"S 77°46'1.418"W 1502020030 CERRO BLANCO

N/A