




REPORTE FOTOGRÁFICO - SPD y Tableros Eléctricos


Nombre de la Estacion: LAMPAY
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: CP LAMPAY
ID site: LI3898
CRQ: CRQ000000065132

Sticker Año mantenimiento




11/05/2026
10°38'21.858"S 77°48'2.76"W
LI3898 LAMPAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



VERIFICACIÓN DE PARÁMETRO DE OPERACIÓN : VOLTAJE(V)

ANTES



11/05/2026
10°38'22.101"S 77°48'3.702"W
LI3898 LAMPAY

DURANTE



11/05/2026
10°38'22.116"S 77°48'3.378"W
LI3898 LAMPAY


DESPUES



11/05/2026
10°38'22.002"S 77°48'3.228"W
LI3898 LAMPAY


LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES




11/05/2026
10°38'22.322"S 77°48'3.561"W
LI3898 LAMPAY

DURANTE



11/05/2026
10°38'22.116"S 77°48'3.378"W
LI3898 LAMPAY

DESPUES



11/05/2026
10°38'22.042"S 77°48'3.554"W
LI3898 LAMPAY

AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES




11/05/2026
10°38'22.056"S 77°48'3.351"W
LI3898 LAMPAY

DURANTE



11/05/2026
10°38'22.116"S 77°48'3.378"W
LI3898 LAMPAY

DESPUES



11/05/2026
10°38'21.936"S 77°48'3.228"W
LI3898 LAMPAY

CHECKLIST - TABLEROS ELÉCTRICOS		
Tablero Eléctrico	Estado	
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Tablero Eléctrico	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Voltaje Ac	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Mediciones Ac	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Protector Sobreteniones	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Conductores y accesorios	OK	Verificar estado de conductores eléctricos, conectores, terminales
Puesta a Tierra	OK	Verificar barra de tierra, puntos de aterramiento, continuidad
Tablero Eléctrico	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos