



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: LETICIA
Nombre de Localidad: SANTA ROSA DE QUIVES
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: Centro Poblado LETICIA
ID site: 1504070033
CRQ: CRQ000000066556

FOTO 1 Referencia Localidad (Letrero,Otro)



FOTO 3 Persona Local que firma el Acta



FOTO 5 Foto del Acta firmada

FOTO 2 Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 4 Foto tomada del NOC




FOTO 6 Foto del Acta dentro del Gabinete

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	11/05/2026
Nombre de la Estación	LETICIA
Nombre de Localidad	SANTA ROSA DE QUIVES
Nombre responsable de mantenimiento	Claró
Electricidad AC-DC-BA	
Cableado	Verificar el estado de los transformadores
Receptáculos	Verificar que los cables de salida estén en el rango
Cableado de Baterías	Verificar el buen estado de los cables
Tableros de Distribución	Verificar el buen estado de los interruptores
Aire acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interceptores y desagües	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores y terminales	Verificar el buen estado de los conductores y terminales
Luminarias	Verificar el buen estado de las luminarias
Sistema de Seguridad	Verificar el buen funcionamiento
SPAT	Verificar el buen funcionamiento
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los polos, tanto de caja como cables
Aterramiento Eléctrico	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	
Cableado	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la tensión correcta y el orden de los cables
Sistema Radiante	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
Conectores	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
Cables	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
VSMR cables	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
Seguridad Física Interior	
Cableado	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetas	Verificar el buen funcionamiento de la tarjeta
Cámara	Revisión de imagen y ángulo de la cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de humo
Obras Civiles - Seguridad Exterior	
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concreción	Verificar el estado de la Concreción
Estado de Muro	Inspeccionar el correcto estado de los gabinetes
Estado de Muro	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Muro	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	
Limpieza general de site	

Nombre: Claró
Cargo: POB
DNI: 15 29 28 85

Nombre: Claró
Cargo: POB
DNI: 15 29 28 85

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	11/05/2026
Nombre de la Estación	LETICIA
Nombre de Localidad	SANTA ROSA DE QUIVES
Nombre responsable de mantenimiento	Claró
Electricidad AC-DC-BA	
Cableado	Verificar el estado de los transformadores
Receptáculos	Verificar que los cables de salida estén en el rango
Cableado de Baterías	Verificar el buen estado de los cables
Tableros de Distribución	Verificar el buen estado de los interruptores
Aire acondicionado	Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interceptores y desagües	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores eléctricos	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conductores y terminales	Verificar el buen estado de los conductores y terminales
Luminarias	Verificar el buen estado de las luminarias
Sistema de Seguridad	Verificar el buen funcionamiento
SPAT	Verificar el buen funcionamiento
Sistema de Puente a Tierra	Verificar el estado de los polos, tanto de caja como cables
Aterramiento Eléctrico	Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Mantenimiento en Gabinetes	
Cableado	Verificar el buen estado de equipos
Tarjetas electrónicas	Verificar el buen estado de las tarjetas electrónicas
Cables	Verificar la tensión correcta y el orden de los cables
Sistema Radiante	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
Conectores	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
Cables	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
VSMR cables	Verificar el estado de conexión a tierra y ODU
Seguridad Física Interior	
Cableado	Verificar correcto funcionamiento
Tarjetas	Verificar el buen funcionamiento de la tarjeta
Cámara	Revisión de imagen y ángulo de la cámara
Grabador de Video	Verificar grabación local
Sensor de Humo	Revisión estado del sensor de humo
Obras Civiles - Seguridad Exterior	
Estado de Puertas y paredes	Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concreción	Verificar el estado de la Concreción
Estado de Muro	Inspeccionar el correcto estado de los gabinetes
Estado de Muro	Inspeccionar el estado de estructuras
Estado de Muro	Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	
Limpieza general de site	

Nombre: Claró
Cargo: POB
DNI: 15 29 28 85

Nombre: Claró
Cargo: POB
DNI: 15 29 28 85