




REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Climatización A/A


Nombre de la Estacion: LAMPAY
Nombre de Localidad: PARAMONGA
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Dirección: CP LAMPAY
ID site: LI3898
CRQ: CRQ000000065132

Sticker Año mantenimiento




11/05/2026
10°38'21.858"S 77°48'2.76"W
LI3898 LAMPAY

Letrero de Localidad beneficiaria o GPS




VERIFICACION DE PARAMETROS DE OPERACION: TEMPERATURA [°C]

ANTES



11/05/2026
10°38'21.912"S 77°48'3.204"W
LI3898 LAMPAY

DURANTE



11/05/2026
10°38'21.804"S 77°48'3.102"W
LI3898 LAMPAY

DESPUES



11/05/2026
10°38'21.96"S 77°48'3.168"W
LI3898 LAMPAY

LIMPIEZA DE MOTOR DEL CONDENSADOR

ANTES



11/05/2026
10°38'22.548"S 77°48'4.04"W
LI3898 LAMPAY

DURANTE



11/05/2026
10°38'22.02"S 77°48'3.138"W
LI3898 LAMPAY

DESPUES



11/05/2026
10°38'22.048"S 77°48'3.222"W
LI3898 LAMPAY

LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL CONDENSADOR

ANTES



11/05/2026
10°38'22.042"S 77°48'3.204"W
LI3898 LAMPAY

DURANTE



11/05/2026
10°38'22.002"S 77°48'3.138"W
LI3898 LAMPAY

DESPUES



11/05/2026
10°38'22.048"S 77°48'3.168"W
LI3898 LAMPAY



CHECKLIST - SISTEMA DE CLIMATIZACION AA		
Climatización	Estado	
Aire Acondicionado	OK	Verificar parámetros de operación de voltaje , corriente, temperatura
Aire Acondicionado	OK	Verificar correcto funcionamiento del AA y unidad de control
Aire Acondicionado	OK	Revisar estado de compresor, motores del evaporador y condensador, megado de bobinas, lubricar elementos mecánicos y móviles
Aire Acondicionado	OK	Limpieza de Display y tarjeta de control con disolvente dieléctrico
Aire Acondicionado	OK	Verificar seteo de control de temperatura
Alarmas	OK	Verificar conectividad y prueba de alarmas
Puesta a Tierra	OK	Verificar puntos de aterramiento, continuidad
Aire Acondicionado	OK	Verificar limpieza técnica, ajustes mecánicos, estado de conductores, conectores y terminales